

# Инструкция по установке


## **LADA Granta SW**

(2016-)




**Арт.: F.6017.007**

|                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>900 kg</p> |  <p>75 kg</p> | $D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981$ |
| <p><math>D = 6,33 \text{ kN}</math></p>                                                           |               |                                                                                                            |



Вкрутить/выкрутить используя инструмент




Движение



Поворот





Вкрутить/выкрутить не затягивая













Расположение



## Используемый инструмент:







S - 17;  
S - 36




|           |    |            |                                                                                       |
|-----------|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | x1 | Балка      |      |
| <b>2</b>  | x1 | Переходник |    |
| <b>3</b>  | x1 | Шар        |    |
| <b>4</b>  | x3 | M10x25     |    |
| <b>5</b>  | x2 | M10x30     |    |
| <b>6</b>  | x5 | Ø 10       |   |
| <b>7</b>  | x1 | Ø 24       |  |
| <b>8</b>  | x5 | Ø 10       |  |
| <b>9</b>  | x2 | M12        |  |
| <b>10</b> | x1 | M24        |  |
| <b>11</b> | x1 | Штифт      |  |
| <b>12</b> | x1 | Шплинт     |  |
| <b>13</b> | x1 | M10x20     |  |
|           |    |            |                                                                                       |











**7**



**8**



**Затянуть все резьбовые соединения**  
**M10 = 47 Nm    M24 = 730 Nm**