


FORD MONDEO () 2000-2007	D (H)	S ()	T ()	C ()
	F112-A	6,5	75	2000
D = g* TC/T+C ()				
S -				
T -				
C -				

1000 (F112-A) 80 / .
 28248-89 «
 37.001.096-93 «

1.		F112-A	1
	50		1
	17,2		1
2.			1

1 (L/1)		
2 (54/2G)		
3 (31/3)		
4 (R/4)		
5 (58R/5)		
6 (54/6)		
7 (58L/7)		



1 ()

Схема сборки F112-A

ПОЗИЦИИ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
1	Белка ТСУ		1
2	Кронштейн левый		1
3	Кронштейн правый		2
4	Вкладыш		2
5	Прокладка шара		1
6	Шар А.СФ.01		1
7	Кронштейн крепления эл.розетки		6
8	Болт М10х35		4
9	Болт М12х40		2
10	Болт М12х90		4
11	Гайка М12		6
12	Гровер d 10		2
13	Гровер d 12		6
14	Шайба d 10		7
15	Шайба d 12		

